

M.Y. L'ARCADIA

<i>Astillero:</i>	Canados
<i>Modelo:</i>	28
<i>Bandera:</i>	Española
<i>Eslora total:</i>	28.00 m.
<i>Manga:</i>	6.30 m.
<i>Material construcción</i>	
<i>Casco:</i>	Fibra
<i>Sobreestructura:</i>	Fibra

Fecha refit: Mayo 2009

- Refit:*
1. Pintado obra muerta y sobreestructura
Sistema AWLGRIP y AWLCRAFT 2000 METALIZADO
Sistema de color:

Casco:	Snow White
Línea flotación:	Bahia Blue Metallic
Sobreestructura:	Snow White
Franja cristales:	Bahia Blue Metallic
 2. Instalación de nueva cubierta de teka maciza de Birmania de 10mm de espesor con tablillas de 50mm y canal de 5mm
 3. Refit de obra viva, chorreando la misma y realizando un tratamiento completo antiósmosis International Paint
 4. Galvanizado de anclas
 5. Revisión y mantenimiento de generadores
 6. Revisión y mantenimiento de motores Deutz
 7. Instalación de una nueva plataforma hidráulica
Angelo Gandola de 4 metros 2 tramos 24V
 8. Fabricación e instalación de nuevos escapes húmedos para motores con plancha acero inoxidable AISI 316 4mm
 9. Trabajos de refit de mobiliario exterior
 10. Trabajos de refit y pintado general de la cocina
 11. Trabajos de refit del camarote de la tripulación
 12. Trabajos de refit interior en salón y camarote de proa
 13. Barnizado de suelo de timonería
 14. Revisión y mantenimiento general de bomba de achique, molinetes, escobillas, cubiteras, inodoros...
 15. Revisión de balsas salvavidas y extintores
 16. Sustitución del timón de estribor
 17. Sustitución de las antenas de VHF y BLU
 18. Instalar nuevos codos de escape de generadores
 19. Sustitución de las luces de los peldaños de acceso al fly
Cantalupi
 20. Revisión y mantenimiento de los equipos de aire condicionado
 21. Revisión y mantenimiento de la potabilizadora
 22. Instalación de una nueva cubitera del fly
 23. Instalación de un nuevo compactador de basura
 24. Sustitución de contadores del cuadro eléctrico principal
 25. Equilibrado y rectificado de hélices principales 4 palas
 26. Instalación de un nuevo congelador Lynx con convertidor
 27. Barnizado a tres capas de bordón de madera lateral del casco – obra muerta



